

「東北地方太平洋沖地震」発生後の 東京ビッグサイト(国際展示場)の施設の状況について

3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震で亡くなられた方々のご冥福を心からお祈りするとともに、被災された方々に心からお見舞い申し上げます。

さて、この度の地震による施設の状況ですが、東京ビッグサイト（国際展示場）は耐震性の高い施設であり、大きな損傷は発生しておりません。その他詳細につきましては、下記の通り、ご報告申し上げます。

施設の状況は日々変化しておりますので、今後とも逐次ご報告する予定です。何卒、よろしく申し上げます。

記

- 1 ライフラインについて
電気・ガス・通信・水道（上・中・下水）全て問題はありません。
- 2 搬送設備（エレベーター・エスカレーター）
会場内のエレベーター・エスカレーターについては、安全確認点検を終了し、正常に運転しております。
- 3 展示ホール
ホール間仕切り及びシャッターの一部不具合等を除き、機能面での大きな問題は発生しておりません。
- 4 その他
駐車場を含め、東京ビッグサイトの敷地及び周辺では、液状化現象は発生しておりません。
その他、今後も皆様に安心してご利用いただけるよう、建物内外において、改めて安全確認および処置に当たっております。
なお、周辺施設は火災等を含め大きな被害はありません。

＜ニュースリリースの発行元＞

株式会社東京ビッグサイト 総務部広報課

TEL : 03-5530-1113 FAX : 03-5530-1222 E-mail : sendeng@tokyo-bigsight.co.jp

(参考) 東京ビッグサイト (国際展示場) の状況 (3月18日 (金) 撮影)

1 エントランスホール



2 東棟屋外駐車場




3 東展示棟

(1) ガレリアの様子



(2) ホール内の様子



4 西展示棟

(1) アトリウムの様子



(2) ホール内の様子

